


Архитектурно-ландшафтный анализ территории

М 1:500



ИСТОМИНСКАЯ ШКОЛА

Проезд на территорию военного городка

Сущ. живая изгородь из пузыреплодника калинолистного, требуется санитарная стрижка

Отсутствует тротуар, дети идут в школе по дороге

Существующие деревья

Естественное травянистое покрытие

Детская площадка:
Разрушенное ограждение
Детский комплекс требующий
ремонта и окраски

Территория, заросшая высокой травой (бурьян) требует покоса

Асфальтовое покрытие в неудовлетворительном состоянии

Стихийно вытоптанная тропинопная сеть

Памятник МиГ 17
"Авиаторам всех поколений 786 ИАП ПВО аэродрома Истомино посвящается 1942-2001"
Требует реконструкции

Основная проблема данной территории заключается в том, что данный участок не безопасен для передвижения детей в школу. Отсутствуют тротуары, ограждения, пешеходные переходы, дорожные знаки. По краям дороги растительность требует санитарной стрижки, она темная и не просматривается.

Детская площадка требует ремонта, необходима окраска снарядов, лавочки и новое ограждение.

Сквер Авиаторов требует полного восстановления дорожно-тропиночной системы (замены асфальтового покрытия), стрижки и восстановления травянистого покрытия и реконструкции самого памятника-самолета

						Сквер				
						Общественное пространство				
						Нижегородская обл, Балахнинский район, ул. Генерала Маргелова				
Изм.	Колуч	Лист	№Док	Подп.	Дата					
Исполнитель: Шадрин А.А.						Архитектурно-ландшафтная организация территории		Стадия	Лист	Листов
						Архитектурно-ландшафтный анализ М1:500		ЭП	1	3